

O fallo non reviste gravidade nin afecta á seguridade da planta

## **UN FALLO ELÉCTRICO É O CAUSANTE DO EPISODIO DE FACHO**

Hai uns minutos produciuse un fallo eléctrico na Refinería, de causas aínda descoñecidas, que provocou unha parada imprevista nalgunhas unidades. Como consecuencia puido verse un facho de tamaño superior ao habitual na área de Nostián. A pesar das súas dimensións, está dentro dos parámetros de funcionamento, o cal non supón ningún risco nin para os empregados, nin para a contorna máis próxima.

A Refinería contactou coas autoridades pertinentes e as Asociacións Veciñais para informarlles respecto diso.

Os fachos forman parte dos mecanismos de seguridade do Complexo Industrial e actívanse en momentos puntuais, como poden ser as paradas das unidades produtivas, como neste caso, ou ao comezo dos procesos de posta en marcha dalgunha destas unidades. O facho é un sinal inequívoco de que os mecanismos de seguridade funcionaron correctamente.